

10 כללים לביצוע עבודה חמה במכון ויצמן

1. הרחק כל חומר דליק 11 מטר ממקום העבודה.
2. הצטייד במטף כיבוי בגז 6 ק"ג ובשמיכת כיבוי אש.
3. הצב צופה אש כל מהלך העבודה החמה,
ו-30 דקות מסיומה.
4. במידת הצורך, השתמש במפוח להוצאת עשן.
5. הייה בקיא בתפעול ציוד הכיבוי ובאזעקת עזרה.
6. במידת הצורך ולפי הנחיות ממונה הבטיחות,
הרטב את משטחי העבודה במים.
7. לפי הנחיית ממונה הבטיחות,
פרוס גלגלונים מים וזרנוקים.
8. בודד את אזור העבודה על פי צורך והנחייה,
בגבס ורוד.
9. הישמע להנחיות ממונה הבטיחות
ופעל לפיהן ללא סייג! הצטייד בציוד מגן אישי.
10. **זכור! טלפון חרום לעזרה-2999**
(מסלולארי 9342999-08)